

# 川西町通学路の要対策箇所一覧

令和4年2月1日現在

No	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策方針	実施主体
1	町道結崎2号線	草が伸びている時は前方が確認しにくい。	通学事情に応じた時期の草刈りを地元要望	教育委員会
2	町道結崎2号線	感応式信号のセンサー故障している。	感応機能を廃止し、定周期運用に変更している為、感知器及び感応式の板を撤去	警察
3	町道結崎2号線	大型車通行時、避難場所が無い。 フェンスが破損しており危険。	通学路の変更を含め検討（梅戸ルート）	学校教育委員会
			横断歩道線の引き直し	警察
4	県道大和郡山広陵、 天理王寺線	通行禁止の違反。	取り締まりの強化 横断歩道線の引き直し	警察
5	県道大和郡山広陵線	車の交通量が多い。	グリーンベルトを設置	事業課
			標識設置位置補修	警察
6	県道大和郡山広陵線	駐車場となっており車の出入が多く、周囲の水はけが悪く水たまりを避けるために車道を渡らなければならない。	歩道の高を上げを実施 ガードレールを更新	中和土木
7	町道結崎線	西から東への見通しが悪く南側の堤防から下りてきた車は、歩行者が確認しにくい。	横断指導線の設置	事業課
8	町道結崎杉ノ木橋線 町道結崎85号線	一旦停止の違反車両が多く事故も多い。	取り締まりの強化 横断歩道線引き直し	警察
9	県道天理王寺線 町道結崎杉ノ木橋2号線	スピードを出す車が多く、赤信号でも交差点へ侵入し横断歩道上に車が停止することがある。	取り締まりの強化 横断歩道線引き直し	警察
10	—	電車・バスの利用者が多く、雨天時に傘をさしているときは危険。	安全教育の実施	学校

# 川西町通学路の要対策箇所一覧

令和4年2月1日現在

No	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策方針	実施主体
11	県道天理王寺線 町道結崎、結崎下永線	歩道が狭くポールがあっても巻き込まれそうになる。 待機場所が無い。	安全教育の実施	学校
			道路改良計画を再検討	中和土木
12	県道天理王寺線	歩道の下が水路になっており、コンクリート板が割れていたことがある。	点検の結果危険箇所無し	—
13	県道天理王寺線	京奈和道への信号を気にして、スピードを出す車が多く、手前の信号の無い横断歩道で事故をする車があった。	安全教育の実施	学校
14	京奈和道下 県道天理王寺線	交差点の右左折車が多く、今後北向きに道路が延伸された場合交通量の増加が見込まれる。	信号方法の変更を検討	警察
			歩道橋が設置できるか確認	事業課
			歩道橋が必要か再確認	教育委員会
15	町道結崎下永線	水路が開渠になっており危ない。	ガードパイプ設置対策済み	—
16	町道結崎下永線	大型車両の通行があり、スピードを出す車が多い。	横断指導線の設置	事業課
			学童注意等の看板を設置	教育委員会